

Commune de PRUDHOMAT

Route départementale n°43
PR 31+790

Pont De Granou
Réparation de l'ouvrage

Photos des dégradations de l'ouvrage

Date : 04/2023
Pièce : 003
Indice : A
Affaire suivie par : Paul PETITPOISSON
Validé par : Thierry BONNET



Vue d'ensemble



Pierres descellées sur la pile



Pierres descellées culées RG



Aciers apparents en sous face du tablier



Evacuation des eaux à reprendre