



**Communauté de communes du
Pays de
Lalbenque – Limogne**

Département du Lot

**Chantier : Remise en état du Pont de Lartigue
VC 196**

Commune de MONTDOUMERC

ETAT DES LIEUX – AVANT TRAVAUX



*Vue Amont – photo prise en tête de berge Rive droite
(Déformation plinthe et mur en retour rive droites)*



Vue Amont – photo prise en tête de berge Rive Gauche



Vue AVAL – photo prise en pied de berge Rive gauche



Détail tympan AMONT (bombements), vue depuis pied de berge droite



Voute gauche – depuis pied de berge aval gauche



Perspective de la plinthe amont (désalignement) depuis la berge rive droite